

název akce	DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PARKU U KINA V SOBĚSLAVI
stupeň lokalizace číslo parcel	jednostupňová dokumentace Obec Soběslav [553131], Soběslav [751707] 884, 886/1
investor	Město Soběslav náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav t. +420 381 508 111 m. podatelna@musobeslav.cz w. www.musobeslav.cz
zpracovatel	Ing. Klára Stachová, ČKA 4578 Bartošova 4 . 602 00 Bm t. +420 775 307 944 m. atelier@klarastachova.cz w. www.klarastachova.cz
název výkresu	INVENTARIZACE DŘEVIN TABULKOVÁ ČÁST
číslo výkresu	02
měřítka	-
formát	A4
datum	05/2025

INVENTARIZAČNÍ TABULKA

inv. č.	název latinsky	název česky	strom/keř	obvod kmene (cm)	průměr kmene (cm)	nasazení koruny (m)	výška (m)	prům. koruny (m), plocha u keřů (m2)	věk. stádium	zdrav. stav	vitalita	sad. hod.	asanace	poznámka	návrh pěstebních opatření
------------	----------------	-------------	-----------	------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------	---	-----------------	----------------	----------	--------------	---------	----------	---------------------------

1	<i>Cornus sanguinea 'Variegata'</i>	Svída krvavá	SK	-	-	-	1,4	3	3	3	3	3	-	pravidelné tvarovaná skupina dřevin	bez zásahu
2	<i>Quercus rubra</i>	Dub červený	S	65	21	2	9	4,5	3	3	3	3	-	bez nálezu	RZ+RV
3	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor klen	S	190	61	1,6	14	12	4	4-	4	4-	-	koruna prosychá, kmenová infekce, blízkost nadzemního vedení v koruně, tlakové větvení	RO 35%, VSH - dva hlavní kmeny, 3. odstranit
4	<i>Betula pendula</i>	Bříza bělokorá	S	160	51	6	17	12	4	4	3-4	3-4	-	koruna prosychá	RZ+RV, RO 15%
5	<i>Betula pendula 'Pendula'</i>	Bříza bělokorá	S	45	14	1,8	2,5	3	4-5	4-5	4-5	4-5	AS	obnažený krček, dožívající jedinec, četné defekty na kmeni, přítomnost kořenové i kmenové infekce	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
6	<i>Betula pendula 'Pendula'</i>	Bříza bělokorá	S	54	17	1,4	3	3	4-5	4-5	4-5	4-5	AS	silně vyklenutá koruna, dožívající jedinec, četné defekty na kmeni, přítomnost kořenové i kmenové infekce	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
7	<i>Betula pendula</i>	Bříza bělokorá	S	170	54	6	17	13	4	3	3	3-	-	nehodný spon koruny - blízkost okolních dřevin, mírně prosychá	RZ+RV
8	<i>Betula pendula</i>	Bříza bělokorá	S	175	56	7	18	13	4	3-	3	3-	-	snížená stabilita vlivem silného zápoje, suché větve v koruně	RO 10%, odstranění suchých větví
9	<i>Pinus strobus</i>	Borovice vejmutovka	S	70	22	2,1	9	4,5	3	3-	3	3-	-	plošně mechanické poškození kmene, obnažené kořeny, nutno do budoucna pravidelně kontrolovat	RZ ve vhodném termínu
10	<i>Quercus rubra</i>	Dub červený	S	100	32	2,3	14	5	3	4	3-4	3-4	-	v náklonu, povrchové kořeny poškozené sečí trávníku, prosychá, přítomnost kmenové infekce	RV
11	<i>Pinus strobus</i>	Borovice vejmutovka	S	240	76	6,5	22	16	4	4-	4	4-	AS	četné povrchové kořeny poškozené pravidelnou sečí trávníku, polámané větve v koruně, napadení houbovou chorobou (rez vejmutovková), kořenová infekce na obnaženém kořeni u paty stromu, výrazný klejotok, defekt v polovině stromu - rozlomení, suché větve ve visu, ohrožení provozní bezpečnosti zejména díky blízkosti dětského hřiště	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
12	<i>Larix decidua</i>	Modřín opadavý	S	230	73	5	20	16	4	3-	3	3-	-	četné povrchové kořeny poškozené pravidelnou sečí trávníku, kořenová infekce, blízkost budovy, náklon	RO 15% - přetažené větve pro zlepšení stability
13	<i>Tilia cordata</i>	Lípa srdčitá	S	160	51	3,5	12	8	4	4	4	4	-	již dříve provedena obvodová redukce koruny, přítomnost kořenové a kmenové infekce, obrosty kmene, prosychání koncových větví, dutina v místě nasazení koruny	RO 20% - sesazení terminálu pro zvýšení provozní bezpečnosti budovy, OV
14	<i>Betula pendula</i>	Bříza bělokorá	S	150	48	2,5	14	5	4	3-4	3	3-4	AS	výrazně jednostranná koruna vlivem nevhodného sponu, poškozená statika dřeviny, prosychá, kmenová infekce	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
15	<i>Betula pendula</i>	Bříza bělokorá	S	130	41	3	14	4	4	3-4	3	3-4	AS	výrazně jednostranná koruna vlivem nevhodného sponu, poškozená statika dřeviny, prosychá, kmenová infekce	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
16	<i>Betula pendula</i>	Bříza bělokorá	S	125	40	6	14	5	4	3-4	3	3-4	AS	výrazně jednostranná koruna vlivem nevhodného sponu, poškozená statika dřeviny, prosychá, kmenová infekce	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU

17	<i>Fagus sylvatica</i>	Buk lesní	S	190	61	6,5	16	12	4	3-	3	3-	-	prosychá, povrchové kořeny poškozené pravidelnou sečí trávníku, lehce snižená statika dřeviny	RZ+RV, RO 15%
18	<i>Acer platanoides</i>	Javor mléč	S	145	46	1,6	12	8	4	4-	4	4-	-	proschlá koruna, náklon, snižená stabilita, kmenová infekce, obnažené kořeny, houbová infekce, náklon nad přílehlou vozovku, parkovací plochu a chodník	RO 40% - přetažené a proschlé větve pro zlepšení stability
19	<i>Fagus sylvatica</i>	Buk lesní	S	140+145	45+46	1	22	12	4	3-4	3	3-	-	dvojkmen, odtržený terminál	VSD, RZ+RV
20	<i>Betula pendula</i>	Bříza bělokorá	S	170	54	6,5	22	10	4	3-	3	3-	-	přítomnost kmenové infekce	RO 10% - přetažené větve pro zlepšení stability
21	<i>Quercus rubra</i>	Dub červený	S	90	29	2	11	10	3	4-	4-	4-	AS	náklon nad přílehlou vozovku, parkovací plochu a chodník, přítomnost kořenové a kmenové infekce, výrazně snižená vitalita, prosychá	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
22	<i>Acer platanoides</i>	Javor mléč	S	195	62	2,2	20	16	4	4-	4-	4-	AS	kořenová a kmenová infekce, prohnlivá v místě nasazení koruny, četné povrchové kořeny, hniloba	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
23	<i>Acer platanoides</i>	Javor mléč	S	180	57	2,2	20	14	4	4	3-4	4	AS	defekt v místě nasazení koruny, hniloba, kořenová a kmenová infekce, jednostranná koruna	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
24	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor klen	S	140	45	1,6	18	10	4	4-5	4-	4-5	AS	nevhodný spon, snižená stabilita dřeviny, náklon, prosychá, četné defekty, přítomnost kořenové i kmenové infekce	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
25	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor klen	S	110	35	1,9	18	6	4	4-5	4-5	4-5	AS	odumírající dřevina, četné nádory na kmeni, nevhodný spon, snižená stabilita dřeviny, náklon, prosychá, četné defekty, přítomnost kořenové i kmenové infekce	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
26	<i>Picea abies</i>	Smrk ztepilý	S	165	53	3	18	10	4	3	3	3	AS	velmi blízký spon s okolní dřevinou, výrazně jednostranná koruna se sníženou statikou, kompozčně nevhodné	ASANACE Z KOMPOZIČNÍCH DŮVODŮ
27	<i>Picea abies</i>	Smrk ztepilý	S	130	41	3,5	16	8	4	3	3	3	AS	velmi blízký spon s okolní dřevinou, výrazně jednostranná koruna se sníženou statikou, kompozčně nevhodné	ASANACE Z KOMPOZIČNÍCH DŮVODŮ
28	<i>Picea omorika</i>	Smrk omorika	S	38	12	0,2	6	2,5	2-3	3	3	3	AS	bez nálezu, kompozčně nevhodné	ASANACE Z KOMPOZIČNÍCH DŮVODŮ
29	<i>Fagus sylvatica</i>	Buk lesní	S	110	35	1,8	14	10	3	3-4	3	3-	-	mírně proschlá koruna a proschlý terminál, četné defekty na kmeni, počínající kmenová infekce	RV
30	<i>Tilia cordata</i>	Lípa srdčitá	S	200	64	2	16	12	4	4	4	4	-	kořenová a kmenová infekce, prosychá, vlivem silného zápoje výrazně jednostranná koruna	VSD, RZ+RV, RO 25%, odstranění suchých větví ve visu
31	<i>Tilia cordata</i>	Lípa srdčitá	S	190	61	1,8	16	12	4	4	4	4	-	kořenová a kmenová infekce, prosychá, vlivem silného zápoje výrazně jednostranná koruna	RZ+RV
32	<i>Acer platanoides</i>	Javor mléč	S	120	38	2,2	12	10	4	4-	4	4-	-	výrazný defekt v místě nasazení koruny, přítomnost dřevokazné houby, přetažené větve, poškození povrchových kořenů, proschlý terminál, náklon	RO 35%
33	<i>Acer platanoides</i>	Javor mléč	S	115	37	2,2	12	10	4	4-	4	4-	-	náklon nad kostel, polámaná a proschlá koruna	RO 35%
34	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor klen	S	125	40	3	10	7	4	4-	4	4-	-	přítomnost kořenové i kmenové infekce, masivní prosychání koruny	RO 35%, odstranění suchých větví
35	<i>Pinus nigra</i>	Borovice černá	S	230	73	25	8	4	3	3	3	3	-	jednostranná koruna	VDS+VDH, RZ, odstranění suchých větví
36	<i>Pinus nigra</i>	Borovice černá	S	160	51	8	23	6	4	3-	3	3-	-	náklon, jednostranná koruna	RZ
37	<i>Tilia cordata</i>	Lípa srdčitá	S	136	43	2,2	12	6	4	4-5	4-5	4-5	AS	přítomnost kořenové i kmenové infekce, výrazně prosychá, ulomený terminál	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
38	<i>Quercus rubra</i>	Dub červený	S	245	78	2	23	18	4	3	3	3	-	místa suché větve v koruně	RZ+RV
39	<i>Quercus rubra</i>	Dub červený	S	210	67	2,2	22	16	4	4	3	3-4	-	četné povrchové kořeny, náklon, snižená statika	RO 20% - přetažené větve
40	<i>Taxus baccata</i>	Tis červený	K	-	-	-	1,1	1,7	3	3	3	3	-	pravidelné tvarovaný	bez zásahu
41	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor klen	S	125	40	2,2	12	10	4	3-4	4	4	-	náklon, počínající kmenová infekce, mírně proschlá koruna	RO 20%. RZ
42	<i>Tilia cordata</i>	Lípa srdčitá	S	65	21	2,2	9	5	3	3-	3	3-	-	mechanické poškození kmene, polámaná koruna	RZ+RV
43	<i>Quercus rubra</i>	Dub červený	S	370	118	2,5	20	20	4	3-4	3-4	3-4	-	lehce prosychá	RZ

44	<i>Acer platanoides</i>	Javor mlčč	S	180	57	3	16	10	4	4	4	4	-	kmenová infekce, jednostranná koruna, prosychá, kořenové náběhy	RZ+RV, RO 15%
45	<i>Fagus sylvatica</i>	Buk lesní	S	150+140	48+45	1	22	14	4	4	4	4	-	defekt v místě nasazení koruny, kořenové náběhy	VSD, RZ+RV, RO 15%
46	<i>Fagus sylvatica</i>	Buk lesní	S	205	65	6	25	14	4	4-	4	4-	-	defekt v místě nasazení koruny, nekrózy, proschlá koruna	RZ+RV, RO 35%
47	<i>Cornus sanguinea</i> ´	Svída krvavá	SK	-	-	-	2,2	4	3	3	3	3	-	bez nálezu	bez zásahu
48	<i>Salix alba</i> ´Pendula´	Vrba bílá	S	160	51	2,5	12	13	4	4	4	4	-	v náklonu, prosychá, tlakové větvení, snížená statika	RZ, RO 25%
49	<i>Tilia cordata</i>	Lipa srdčitá	S	22	7	1,8	2,2	1	3	3	3-	3	-	nová výsadba, bez nálezu	bez zásahu
50	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Tavolník van Houtteuv	SK	-	-	-	1	25	3	3	3	3	-	pravidelně tvarovaný, bez nálezu	bez zásahu
51	<i>Picea abies</i>	Smrk ztepilý	S	230	73	3,5	30	16	4	3-4	3-4	3-4	-	výrazné povrchové kořeny	RZ ve vhodném termínu
52	<i>Azalea</i> sp.	Azalka	SK	-	-	-	1,5	10	3	3	3	3	-	bez nálezu	bez zásahu
53	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor klen	S	180	57	3,5	20	12	4	4	4	4	-	povrchové kořeny, v náklonu, mírně proschlá koruna	RZ+RV
54	<i>Betula pendula</i>	Bříza bělokora	S	190	61	4	20	10	4	4	4	4	-	jednostranná koruna, prosychá	RZ
55	<i>Betula pendula</i>	Bříza bělokora	S	115	37	7	50	5	4	4	4	4	AS	kořenová a kmenová infekce, prosychá	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
56	<i>Betula pendula</i>	Bříza bělokora	S	115	37	3	20	4	4-	4	4-	4-	AS	náklon, výrazně jednostranná koruna, narušená stabilita, výrazný defekt u paty kmene	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
57	<i>Betula pendula</i>	Bříza bělokora	S	140	45	2	20	6	4	4	4	4	AS	náklon, výrazně jednostranná koruna, narušená stabilita	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
58	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor klen	S	215	68	3	22	10	4	4	4	4	-	dvojkmen, tlakové větvení, četné suchoé větve v koruně	RZ+RV
59	<i>Fagus sylvatica</i>	Buk lesní	S	240	76	4,5	25	16	4	3	3	3	-	mírně prosychá koruna	RZ
60	<i>Azalea</i> sp. (60%) + <i>Rhododendron</i> sp. (40%)	Azalka (60%) + Penišník (40%)	SK	-	-	-	1,4	30	3-4	3	3	3	-	bez zásahu	bez náleru
61	<i>Tilia cordata</i>	Lipa srdčitá	S	160	51	1,8	25	12	4	4	4	4	-	kmenová infekce, prosychá, četné výmladky, jednostranná koruna	RZ+RV, OV
62	<i>Acer saccharinum</i>	Javor stříbrný	S	50	16	1,6	8	5	3	3	3	3	-	mírně jednostranná koruna	RZ+RV
63	<i>Quercus rubra</i>	Dub červený	S	260	83	7	27	18	4	4	4	4	-	suché větve v koruně	RZ+RV
64	<i>Tilia cordata</i>	Lipa srdčitá	S	135	43	6	16	8	4	4	4	4	AS	přítomnost kořenové a kmenové infekce, četné obrosty, polámaná koruna	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
65	<i>Tilia cordata</i>	Lipa srdčitá	S	140	45	5	14	8	4	4	4	4	AS	přítomnost kořenové a kmenové infekce, četné obrosty, polámaná koruna	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
66	<i>Tilia cordata</i>	Lipa srdčitá	S	140	45	5	14	8	4	4	4	4	-	přítomnost kořenové a kmenové infekce, četné obrosty, polámaná koruna	RZ+RV, RO 20%
67	<i>Picea abies</i>	Smrk ztepilý	S	90	29	1,8	10	4	3	3	3	3	AS	bez zásahu, kompozičně nevhodné	ASANACE Z KOMPOZIČNÍCH DŮVODŮ
68	<i>Picea abies</i>	Smrk ztepilý	S	90	29	1,8	10	4	3	3	3	3	AS	bez zásahu, kompozičně nevhodné	ASANACE Z KOMPOZIČNÍCH DŮVODŮ
69	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Jírovec maďal	S	95	30	1,4	10	3	3	3	3	3	-	dvojkmen	RZ+RV
70	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Jírovec maďal	S	92	29	1,4	10	3	3	3	4	3-	-	dvojkmen	RZ+RV
71	<i>Tilia cordata</i>	Lipa srdčitá	S	150	48	5	14	8	4	4	4	4	-	mírně proschlá koruna	RZ+RV
72	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor klen	S	160	51	2,2	14	10	4	4	4	4	-	mírně proschlá koruna, povrchov kořeny	RZ+RV, RO 25%
73	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor klen	S	225	72	2,2	16	10	4	4-	4-	4-	AS	v náklonu, silně proschlá koruna, přítomnost kořenové a kmenové infekce	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
74	<i>Tilia cordata</i>	Lipa srdčitá	S	150	48	2,2	16	10	4	4	4	4	-		RZ+RV
75	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor klen	S	185	59	3	14	8	4	4-	4-	4-	AS	výrazná dutina v místě nasazení koruny, prosychá, kořenová i kmenová infekce	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
76	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor klen	S	160	51	2,5	15	6	4	4-	4-	4-	AS	prosychá, kořenová i kmenová infekce	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
77	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor klen	S	125	40	2,5	16	6	4	4-5	4-5	4-5	AS	odumírající dřevina, téměř suchý	ASANACE Z DŮVODU CELKOVÉHO STAVU
78	<i>Tilia cordata</i>	Lipa srdčitá	S	65	21	1,8	12	8	3-4	3-4	4	3-4	-	mírně prosychá, počínající kmenová infekce, snížená vitalita	RZ+RV
79	<i>Tilia cordata</i>	Lipa srdčitá	S	60	19	2,2	12	8	3-4	3	3	3	-	mírně prosychá	RZ+RV

S	strom
K	keř
SK	skupina

	Označení zásahu	Název technologie
Řez stromu	RV	Řez výchovný
	RZ	Řez zdravotní
	RZ/PRO	Řez zdravotní, ošetření tlakového větvení po původní obvodové redukci
	RB	Řez bezpečnostní
	RL_LR	Lokální redukce z důvodu stabilizace
	RL_PV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
	RO - x %	Obvodová redukce do x % objemu koruny
	RS - x m	Řez sesazovací na výšku x metrů nad zemí
Kácení stromu	AS	Asanace
	KP	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
	KV	Kácení stromů volné
	KPP	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Ostatní	VDD	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni
	VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni
	VSD	Instalace statické vazby v dolní úrovni
	VSH	Instalace statické vazby v horní úrovni
	OV	Odstranění výmladků
	OKT	Kontrola a oprava kotvení